



SUPPORT TREUIL WARN® "ENSEMBLE MULTIMOUNT", PARE-CHOC, 424 SELECT

Application	Année	Support treuil	Détail	Multi Mount	Détail	424 Select	Détail	Pare-Choc	Détail
Polaris (suite)									
Xplorer 400 2X4	00-02	47-34901 (B)	\$96.99	47-60901 ^{ZH} (B)	\$215.99				
Xplorer 400 4X4	99-02	47-34901 (B)	\$96.99	47-60901 ^{ZH} (B)	\$215.99			47-62323 ^{cl} (B)	\$204.99
Xpress 400 / Xplorer 500 4X4	97	47-34901 (B)	\$96.99	47-60901 ^{ZH} (B)	\$215.99				
Suzuki									
Eiger 400 (LT-A400) 2X4, (LT-F400) 2X4	02-04	47-63796 (B)	\$84.99	47-63802 ^H (B)	\$215.99			47-63501 ^I (B)	\$204.99
Eiger 400 (LT-F400F) 4X4	02-07	47-63796 (B)	\$84.99	47-63802 ^H (B)	\$215.99			47-63501 ^I (B)	\$204.99
Eiger 400 (LT-A400F) 4X4	02-06	47-63796 (B)	\$84.99	47-63802 ^H (B)	\$215.99			47-63501 ^I (B)	\$204.99
King Quad 300 (LT-F300F) 4X4	93-98	47-30476 ^M (B)	\$84.99						
King Quad 300 (LT-F300F) 4X4	99-01	47-39425 ^M (B)	\$84.99						
King Quad 300 (LT-F300F) 4X4	02-03	47-61472 ^M (B)	\$84.99						
King Quad 450	07-08	47-70326 (B)	\$96.99	47-70332 (B)	\$215.99			47-72229 ^{sl} (B)	\$204.99
King Quad 700 4X4	05-07	47-70326 (B)	\$96.99	47-70332 (B)	\$215.99			47-72229 ^{sl} (B)	\$204.99
King Quad 750 4X4	2008	47-70326 (B)	\$96.99	47-70332 (B)	\$215.99				
Ozark 250 (LT-F250) 2X4	04-08	47-69061 ^U (B)	\$60.99						
Quad Master 500 (LT-A500F) 4X4	99	47-37812 (B)	\$84.99						
Quad Master 500 (LT-A500F) 4X4	00-01	47-37812 (B)	\$84.99					47-62321 (B)	\$204.99
Quad Runner 250 (LT-F250) 2X4, 4X4	92-98	47-30476 ^M (B)	\$84.99						
Quad Runner 250 (LT-F250) 2X4	99-02	47-39458 ^M (B)	\$84.99						
Quad Runner 250 (LT-F250F) 4X4	99-01	47-39458 ^M (B)	\$84.99						
Quad Runner 250 (LT-F250F) 4X4	02-03	47-61472 ^M (B)	\$84.99						
Quad Runner 500 (LT-F500F) 4X4	98-03	47-37812 (B)	\$84.99					47-62321 ^I (B)	\$204.99
Quad Sport Z250 2X4	05-08	47-70739 ^U (B)	\$60.99						
Quad Sport Z400 2X4	04-08	47-69077 ^U (B)	\$60.99						
QUV 4x4	05	Note ^t							
Twin Peaks 700 4X4	04-05	47-68994 ^K (B)	\$84.99	47-68081 (B)	\$215.99			47-68993 (B)	\$204.99
Vinson 500 (LT-A500F) 4X4	02-07	47-63811 (B)	\$54.99	47-63804 ^H (B)	\$215.99			47-65903 ^I (B)	\$204.99
Vinson 500 (LT-F500F) 4X4	03-05	47-63811 (B)	\$54.99	47-63804 ^H (B)	\$215.99			47-65903 ^I (B)	\$204.99
Yamaha									
Rhino 450, 660	06-07							47-77084 ^K (B)	\$510.99
Beartracker 2X4	98-04	47-39439 (B)	\$60.99						
Big Bear 350 2X4, 4X4	87-96	47-28876 ^M (B)	\$79.99						
Big Bear 350 2X4	97-98	47-28876 ^M (B)	\$79.99						
Big Bear 350 2X4	99	47-35274 ^M (B)	\$84.99						
Big Bear 350 4X4	97-99	47-35274 ^M (B)	\$84.99			47-66055 (B)	\$494.99		
Big Bear 400 2x4	00-05	47-60272 (B)	\$60.99	47-61025 ^Z (B)	\$215.99			47-62315 (B)	\$204.99
Big Bear 400 4X4	00-06	47-60272 (B)	\$60.99	47-61025 ^Z (B)	\$215.99	47-66055 (B)	\$494.99	47-62315 (B)	\$204.99
Big Bear Professional 4X4	00-01	47-60170 (B)	\$60.99						
Big Bear SE 350 4X4	96-99	47-32659 ^M (B)	\$84.99						
Bruin/Grizzly 350 Automatique 2X4, 4X4	04-07	47-68366 (B)	\$60.99	47-65699 (B)	\$215.99				
Grizzly 600 4X4	98-01	47-36693 (B)	\$60.99					47-62319 (B)	\$204.99
Grizzly 660 Automatique 4X4	02-08	47-65098 (B)	\$96.99	47-63172 (B)	\$215.99			47-63148 (B)	\$204.99
Grizzly 700 FI 4X4	07-08	47-74496 (B)	\$84.99	47-77069 (B)	\$215.99			47-75221 (B)	\$204.99
Kodiak/Grizzly 350 IRS 4X4	07	47-76192 ^{AM} (B)	\$60.99						
Kodiak 400 Automatique 4X4	93-95	47-29203 ^M (B)	\$60.99						
Kodiak 400 Automatique 4X4	96-98	47-32659 ^M (B)	\$84.99						
Kodiak 400 Automatique 4X4	99	47-39103 ^M (B)	\$84.99						
Kodiak 400 Automatique 4X4	00-02	47-60170 (B)	\$60.99					47-62317 (B)	\$204.99
Kodiak 400 Automatique 2X4, 4X4	03-04	47-63945 (B)	\$60.99	47-65699 (B)	\$215.99			47-65119 (B)	\$204.99
Kodiak/Grizzly 400, 450 Automatique 4X4	05-08	47-76192 ^{AM} (B)	\$60.99					47-70319 (B)	\$204.99
Kodiak 450 Automatique 4X4	03-04	47-63945 (B)	\$60.99	47-65699 (B)	\$215.99			47-65119 (B)	\$204.99
Raptor 350 2X4	05-07	47-70373 ^U (B)	\$60.99						
Raptor 660R 2X4	03-05	47-69062 ^U (B)	\$60.99						
Raptor 700R 2X4	06-08	47-71974 ^U (B)	\$60.99						
Warrior (YFM350X) 2X4	94-04	47-69064 ^U (B)	\$60.99						
Wolverine 4X4	95-99	47-38581 ^K (B)	\$96.99						
		47-70213 ^U (B)	\$60.99			47-66055 (B)	\$494.99		
Wolverine 4X4	00-05	47-38581 ^K (B)	\$96.99						
		47-70213 ^U (B)	\$60.99			47-66056 (B)	\$494.99		
Wolverine 450 4x4	06-08	47-72492 ^U (B)	\$60.99						
YFZ450 2x4	05-08	47-70738 ^U (B)	\$60.99						

Notes:

C Nécessite un support de treuil Warn pour installer le pare-chocs.

H Non compatible compatible avec pare-choc WARN.

J Incompatible avec l'ensemble multi-fixation de Warn.

K Pas compatible avec Treuil 3.0 ou 25 et 30 RT/XT.

L Cet ensemble requiert l'utilisation d'un actionneur de gratte Warn® pour soulever la gratte.

M Ne fait pas sur les treuils 3.0 ou 25 et 30 RT/XT. Quelques modifications requise.

N Fait sur les treuils 3.0 ou 25 et 30 RT/XT seulement.

P N'adapte pas le modèle récent en 2002. Utilisez No. de pièces en 2003.

Q Ne permet pas l'installation des feux Trail de Warn. Les feux peuvent être installés aux porte-bagages avant.

S Pare-chocs et support de treuil à combinaison.

T Fait avec le treuil 2.5 et 25 seulement.

U Fait avec le treuil 1.5 et 15 seulement.

V Comprend le récepteur avant de la classe II. Capacité maximum 4000lbs.

X Comprend le récepteur avant de la classe I seulement. Capacité maximum 3000lbs.

Y Pas compatible avec le système de levage manuel.

Z Capacité de levage de 2,500 lb.

AA Treuil installé à l'usine.

AB Montage arrière.

AC Montage installé à l'usine.

AD Inclus le récepteur arrière de 2" seulement. Capacité du treuil 4000 lbs. max.

AG Requiert utilisation de treuil 2.5ci, 25 séries ou 3.0ci, 30 séries pour lever et abaisser la gratte.

AI Doit être révision A2 pour modèle de série "I".

AJ Convient aux treuils de séries 4.0ci et 40 seulement.

AK Ne convient pas au trans 4x4 diesel.

AL Ensemble doit être de révision B2 pour ancien-05 et années suivantes.

AM Incompatible avec les support de pelle Warn.

AN Fait sur treuil 25 et 30 RT/XT seulement.

AO Ne fait pas avec UML.